



Estado do Rio Grande do Sul

**Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos**

## LAUDO DE VISTORIA

### Galeria 04 – Carreta Quebrada

#### 1 - LOCALIZAÇÃO

Data da vistoria: 10/10/2025

1.1 - Ponto de Referência:– Carreta Quebrada

2 – Coordenadas UTM: 27°55'4.83" S / 52°34'5.56" W

3 – Solicitante: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

4 – Tipo da Situação: Estudo/Projeto

#### 5 – ASPECTOS LOCAIS

5.1 - Tipo da ocupação / densidade

Estrada / Média

5.2 - Tipo da vegetação / condições

Arbustiva / Média

5.3 - Drenagem / condições

Natural / Satisfatória

5.4 - Relevo / perfil de encosta

Ondulado / Retilíneo

#### 6 – CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 - Local vistoriado

Encosta natural

6.2 - Geometria

Altura (m): 3,30 metros

Largura (m): 4,70 metros

Inclinação (°): 60 graus

6.3 - Obras de contenção existente

Não

6.4 - Condições de saturação

Seco

6.5 - Natureza do material

Solo / Sem trincas / solo Residual

#### 7 – CARACTERÍSTICAS DA SITUAÇÃO

7.1 - Movimento ocorrido

Nada a constar

7.1 - Possibilidade de movimento

7.2.1 - Grau de risco

Baixo

7.1.1 - Consequências:

Obstrução de vias

7.2.2 - Número de elementos em risco

Estradas

*Cidade Símbolo da Imigração Judaica do Brasil*



Estado do Rio Grande do Sul

## Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

### 7.3 - Tipologia do movimento / Características

Escorregamento / Planar

### 7.4 - Superfície de deslizamento

solo-solo

## 8 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES

SIM

**Descrição da situação (informações complementares):** Local com desprendimento de manilhas, processo erosivo nas cabeceiras por falta de bocais de contenção na borda da estrada e má condição de segurança de trafegabilidade.

## 9 – RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

9.1 - Nome: Rodrigo Menegatti

9.2 - CREA: CREA RS 204.880

9.3 - Instituição: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

## 10 – Anexos (Fotos/Relatórios)



*Cidade Símbolo da Imigração Judaica do Brasil*