



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

LAUDO DE VISTORIA

Galeria 02 - Rio Padre

1 - LOCALIZAÇÃO

Data da vistoria: 10/10/2025

1.1 - Ponto de Referência: - Rio Padre

2 - Coordenadas UTM: 27°45'53.68" S / 52°27'32.57" W

3 - Solicitante: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

4 - Tipo da Situação: Estudo/Projeto

5 - ASPECTOS LOCAIS

5.1 - Tipo da ocupação / densidade

Estrada / Média

5.2 - Tipo da vegetação / condições

Arbustiva / Média

5.3 - Drenagem / condições

Natural / Satisfatória

5.4 - Relevo / perfil de encosta

Ondulado / Retilíneo

6 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 - Local vistoriado

Encosta natural

6.2 - Geometria

Altura (m): 2,40 metros

Largura (m): 4,20 metros

Inclinação (°): 60 graus

6.3 - Obras de contenção existente

Não

6.4 - Condições de saturação

Seco

6.5 - Natureza do material

Solo / Sem trincas / solo Residual

7 - CARACTERÍSTICAS DA SITUAÇÃO

7.1 - Movimento ocorrido

Nada a constar

7.1 - Possibilidade de movimento

7.2.1 - Grau de risco

Baixo

7.1.1 - Consequências:

Obstrução de vias

7.2.2 - Número de elementos em risco

Estradas

Cidade Símbolo da Imigração Judaica do Brasil



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

7.3 - Tipologia do movimento / Características

Escorregamento / Planar

7.4 - Superfície de deslizamento

solo-solo

8 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES

SIM

Descrição da situação (informações complementares): Local com desprendimento de manilhas, falta de bocais de contenção, ocasionando alagamentos e erosões e má condição de segurança de trafegabilidade.

9 – RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

9.1 - Nome: Rodrigo Menegatti

9.2 - CREA: CREA RS 204.880

9.3 - Instituição: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

10 – Anexos (Fotos/Relatórios)



Cidade Símbolo da Imigração Judaica do Brasil